



				P_1 [kW]															
				F_{R1} [kN]															
				F_{A1} [kN]															
	SK 0182NB SK 0282NB	SK 92072 SK 92172		0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50								
				0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3								
				1,2	*1,1*	*1,0*	*0,9*	*0,8*	*0,6*	*0,4*	*0,3*								
	SK 1382NB	SK 92372	SK 02040	0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00						
				0,85	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,2						
				1,2	*1,1*	*1,0*	*0,9*	*0,8*	*0,6*	*0,4*	*0,3*	*0,2*	*0,2*						
		SK 92672		0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50	9,20		
				2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,1	1,0	1,0	0,7		
				2,9	*2,8*	*2,8*	*2,6*	*2,5*	*2,3*	*2,1*	*1,9*	*1,7*	*1,5*	*1,0*	*0,7*	*0,5*	*0,3*		
		SK 92772		0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50	9,20		
				2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,0		
				3,7	*3,5*	*3,2*	*3,1*	*3,0*	*2,8*	*2,6*	*2,4*	*2,2*	*2,0*	*1,9*	*1,8*	*1,5*	*1,1*		
SK 11E SK 02 SK 12 SK 03 SK 13 SK 23 SK 33N	SK 1282 SK 2382 SK 3382	SK 9012.1 SK 9016.1 SK 9022.1 SK 9013.1 SK 9017.1 SK 9023.1 SK 9033.1	SK 02050 SK 12063 SK 12080 SK 13050 SK 13063 SK 13080 SK 33100	0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00						
				0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,2						
				1,2	*1,1*	*1,0*	*0,9*	*0,8*	*0,6*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,1*						
SK 21E SK 31E SK 22 SK 32 SK 43 SK 53	SK 2282 SK 3282 SK 4382 SK 5382	SK 9032.1 SK 9043.1 SK 9053.1	SK 32100 SK 43125	0,12	0,18	0,25	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50			
				2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,0	1,0	1,0			
				2,9	*2,9*	*2,8*	*2,6*	*2,5*	*2,3*	*2,1*	*2,0*	*1,7*	*1,5*	*1,0*	*0,6*	*0,3*			
SK 41E SK 51E SK 42 SK 52 SK 63	SK 4282 SK 5282 SK 6382	SK 9042.1 SK 9052.1	SK 42125	0,37	0,55	0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50	9,20	11,0				
				2,1	2,8	2,4	2,7	2,6	2,4	2,3	2,1	1,8	1,2	1,0	0,5				
				4,1	*3,9*	*3,8*	*3,5*	*3,3*	*2,7*	*2,5*	*2,3*	*1,6*	*1,4*	*1,0*	*0,6*				
SK 62 SK 72 SK 73 SK 83 SK 93	SK 6282 SK 7282 SK 7382 SK 8382 SK 9382	SK 9062.1		0,75	1,10	1,50	2,20	3,00	4,00	5,50	7,50	9,20	11,0	15,0	18,5	22,0	30,0	37,0	
				4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,7	3,4	3,4	3,1	2,7	2,7	2,3	1,8	1,2	0,9	
				6,1	*5,9*	*5,8*	*5,5*	*5,2*	*4,9*	*4,4*	*4,3*	*3,9*	*3,3*	*3,3*	*2,7*	*2,2*	*1,1*	*0,7*	
SK 82 SK 92 SK 102 SK 103	SK 8282 SK 9282	SK 9082.1 SK 9086.1 SK 9092.1		3,00	4,00	5,50	7,50	9,20	11,0	15,0	18,5	22,0	30,0	37,0	45,0	55,0	75,0	90,0	
				11,0	10,9	10,8	10,4	10,1	9,9	9,5	9,3	9,3	8,4	8,1	8,3	7,4	4,6	5,2	
				4,3	*4,2*	*4,1*	*3,8*	*3,6*	*3,4*	*3,1*	*3,0*	*2,9*	*2,3*	*2,0*	*2,2*	*1,5*	*0,8*	*0,2*	
	SK 10282 SK 10382 SK 11282 SK 11382 SK 12382			11,0	15,0	18,5	22,0	30,0	37,0	45,0	55,0	75,0	90,0	110	132	160	200		
				17,3	17,1	16,9	11,7	16,1	15,7	15,2	14,5	13,1	12,1	10,7	9,0	6,9	3,6		
				13,4	*13,7*	*13,4*	*13,1*	*12,5*	*12,0*	*11,7*	*11,0*	*9,6*	*8,5*	*7,1*	*6,8*	*5,0*	*2,6*		

$F_{R1} : F_{A1} = 0$ $F_{A1} : F_{R1} = 0$